

# **FM/LM Series**

## **DIN W72 x H72mm, W144 x H72mm Bộ đếm đo lường Lên / Xuống / Lê-n-Xuống**

## □ Đặc điểm

- Có thể lựa chọn chức năng Nhân/Chia
  - Tốc độ đếm được nâng cấp: 1cps ~ 5kcps
  - Có thể lựa chọn ngõ vào có điện áp (PNP) hoặc ngõ vào không có điện áp (NPN)
  - Bộ nhớ duy trì trong 10 năm  
(Sử dụng chất bán dẫn ổn định)
  - Cài đặt dấu thập phân (Bố trí trước dấu thập phân trên màn hình)
  - Dải nguồn cung cấp ngõ vào rộng:  
100-240VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC
  - Bộ vi xử lý được xây dựng bên trong



**! Please read "Caution for your safety" in operation manual before using.**

## □ Thông tin đặt hàng

	Một giá trị cài đặt
2P	Hai giá trị cài đặt
M	Chức năng đo lường
A	Loại cài đặt
B	Loại hiển thị
4	4 chữ số 9999
6	6 chữ số 999999
F	W72×H72mm
L	W144×H72mm

## ☐ Thông số kỹ thuật

※ Phần tô đậm ( **█** ) chức năng được nâng cấp

Model	Một giá trị cài đặt	<b>F4AM</b>	<b>F6AM</b>	—	—					
	Hai giá trị cài đặt	<b>F4AM-2P</b>	<b>F6AM-2P</b>	<b>L4AM-2P</b>	<b>L6AM-2P</b>					
	Loại hiển thị	<b>F4B</b>	<b>F6B</b>	<b>L4B</b>	<b>L6B</b>					
Số chữ số hiển thị	4	6	4	6						
Kích thước chữ số	W8×H14mm	W4×H8mm	W8×H14mm							
Nguồn cung cấp	<b>100-240VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC (Tùy chọn)</b>									
Dải điện áp cho phép	90 ~ 110% tỷ lệ điện áp									
Công suất tiêu thụ	Loại hiển thị: khoảng 4.7VA (240VAC 60Hz), Khoảng 5.1VA (24VAC 60Hz), Khoảng 2.7W (24VDC) 1 giá trị cài đặt: Khoảng 5.6VA(240VAC 60Hz),Khoảng 6.0VA(24VAC 60Hz),Khoảng 3.3W(24VDC) 2 giá trị cài đặt: Khoảng 6.5VA(240VAC 60Hz),Khoảng 6.5VA(24VAC 60Hz),Khoảng 3.8W(24VDC)									
Tốc độ đếm. Max	Có thể lựa chọn: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps bằng DIP switch bên trong									
Độ rỗng tín hiệu Min	Khoảng 20ms (Ngõ vào Reset)									
Loại ngõ vào	Ngõ vào CP1, CP2	[Ngõ vào có điện áp] Trở kháng ngõ vào: 5.4kΩ, Điện áp mức “H”: 5-30VDC Điện áp mức “L”: 0-2VDC								
	Ngõ vào RESET	[Ngõ vào không có điện áp] Trở kháng lúc ngắn mạch: Max. 1kΩ, Điện áp dư lúc ngắn mạch: Max. 2VDC, Trở kháng lúc hở mạch: Max. 100kΩ								
Thời gian ngõ ra One-shot		Một giá trị cài đặt: 0.5sec, Hai giá trị cài đặt: 0.05 ~ 5sec								
Ngõ ra điều khiển	Tiếp điểm	Loại	Một giá trị cài đặt: SPDT (1c)	Hai giá trị cài đặt: giá trị cài đặt 1: SPDT (1c)						
			Hai giá trị cài đặt: giá trị cài đặt 1: SPST (1a) giá trị cài đặt 2: SPST (1a)	giá trị cài đặt 2: SPDT (1c)						
	Công suất	250VAC 3A tải có điện trở								
Solid-state	Loại	Một giá trị cài đặt: ngõ ra 1 NPN collector hở, Hai giá trị cài đặt: ngõ ra 2 NPN collector hở								
		Công suất	30VDC Max. 100mA Max.							
Bộ nhớ duy trì		10 năm (Khi sử dụng bộ nhớ chất bán dẫn ổn định)								
Nguồn bên ngoài		12VDC±10% 50mA Max.								


## Bộ Đếm Đo Lường Lên/Xuống/Lên-Xuống

### ■ Thông số kỹ thuật


Độ bền điện môi	35 ~ 85%RH		
Điện trở cách điện	100MΩ (ở 500VDC)		
Chống nhiễu	Nguồn AC	±2kV nhiễu sóng vuông (độ rộng xung: 1μs) bởi nhiễu do máy móc	
	Nguồn DC	±500V nhiễu sóng vuông (độ rộng xung: 1μs) bởi nhiễu do máy móc	
Chấn động	Cơ khí	0.75mm biên độ tần số 10 ~ 55Hz trên mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ	
	Sự cố	0.5mm biên độ tần số 10 ~ 55Hz trên mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút	
Va chạm	Cơ khí	300m/s <sup>2</sup> (Khoảng 30G) trên mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần	
	Sự cố	100m/s <sup>2</sup> (Khoảng 10G) trên mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần	
Tuổi thọ Relay	Cơ khí	Min. 10,000,000 lần	
	Điện	Min. 100,000 lần (250VAC 3A với tải có điện trở)	
Nhiệt độ môi trường	-10 ~ +55°C (ở trạng thái không động)		
Nhiệt độ lưu trữ	-25 ~ +65°C (ở trạng thái không động)		
Độ ẩm môi trường	35 ~ 85%RH		
Trọng lượng	Nguồn AC	F4AM: Khoảng 273g, F6AM: Khoảng 280g, F4AM-2P: Khoảng 275g, F6AM-2P: Khoảng 282g, F4BM: Khoảng 229g, F6BM: Khoảng 236g, L4AM: Khoảng 505g, L6AM-2P: Khoảng 533g, L4AM-2P: Khoảng 438g, L6BM: Khoảng 445g	
	Nguồn DC	F4AM: Khoảng 268g, F6AM: Khoảng 275g, F4AM-2P: Khoảng 270g, F6AM-2P: Khoảng 287g, F4BM: Khoảng 224g, F6BM: Khoảng 231g, L4AM: Khoảng 511g, L6AM-2P: Khoảng 538g, L4AM-2P: Khoảng 444g, L6BM: Khoảng 450g	

### ■ Sơ đồ kết nối


#### ● F4AM-2P / F6AM-2P




#### ● F4AM / F6AM




#### ● F4BM / F6BM



#### ● L4AM-2P / L6AM-2P



#### ● L4BM / L6BM



\* (Note1): Kết nối ngõ vào PNP tại ngõ vào tiếp điểm  
\* (Note2): Kết nối ngõ vào NPN tại ngõ vào tiếp điểm

(A)  
Counter

(B)  
Timer

(C)  
Temp.  
controller

(D)  
Power  
controller

(E)  
Panel  
meter

(F)  
Tacho/  
Speed/  
Pulse  
meter

(G)  
Display  
unit

(H)  
Sensor  
controller

(I)  
Switching  
power  
supply

(J)  
Proximity  
sensor

(K)  
Photo  
electric  
sensor

(L)  
Pressure  
sensor

(M)  
Rotary  
encoder

(N)  
Stepping  
motor &  
Driver &  
Controller


(O)  
Graphic  
panel

(P)  
Production  
stoppage  
models &  
replacement


## FM/LM Series

### ■ Kích thước

#### ● FM-Series




● Mặt cắt




Đơn vị: mm

#### ● LM-Series



● Mặt cắt




Đơn vị: mm


### ■ Kết nối ngõ vào

#### ◎ Ngõ vào không có điện áp (NPN)


- Ngõ vào Solid-state (Cảm biến có ngõ vào chuẩn: Loại cảm biến có ngõ ra NPN)



\* Ngõ vào CP1, CP2, RESET




- Ngõ vào công tắc




#### ◎ Ngõ vào có điện áp (PNP)


- Ngõ vào Solid-state (Cảm biến có ngõ vào chuẩn: Loại cảm biến có ngõ ra PNP)



\* Ngõ vào CP1, CP2, RESET




- Ngõ vào công tắc



# Bộ Đếm Đo Lường Lên/Xuống/Lên-Xuống

## ☐ Lựa chọn ngõ vào logic

- FM Series



\* Hãy chắc chắn tắt nguồn trước khi thay đổi ngõ vào logic

## ●LM Series

Ngõ vào logic được thay đổi bởi công tắc lựa chọn ngõ vào logic ở vị trí cuối hộp.


- Ngõ vào không có điện áp (NPN) • Ngõ vào có điện áp (PNP)

(NPN) F  S (PNP)

(NPN) F  S (PNP)

- ### ■ Kết nối ngõ vào và ngõ ra

- Trường hợp tải hoạt động bằng nguồn cấp của cảm biến




- Hãy chọn đúng công suất của tải, bởi vì tổng giá trị công suất tải và dòng tiêu thụ không thể vượt quá công suất dòng (Max. 50mA).

- Đếm bằng nguồn cấp bên ngoài như thế nào

Thiết bị này bắt đầu đếm khi mức “High” (5-30VDC) được cấp ở CP1 hoặc CP2 sau khi chọn PNP. (Mức “Low”: 0-2VDC)

- #### ○ Sử dụng 2 bộ đếm với một cảm biến

- Hãy kết nối nguồn cho cảm biến được cấp từ một trong hai bộ đếm và chọn ngõ vào logic cùng một loại.



- #### •LM Series

Ngõ vào logic được thay đổi bởi công tắc lựa chọn ngõ vào logic ở vị trí cuối hộp.

- Ngõ vào không có điện áp (NPN) • Ngõ vào có điện áp (PNP)

(NPN) F  S (PNP)


(NPN) F  S (PNP)

- (A) Counter
  - (B) Timer
  - (C) Temp. controller
  - (D) Power controller
  - (E) Panel meter
  - (F) Tacho/ Speed/ Pulse meter
  - (G) Display unit
  - (H) Sensor controller
  - (I) Switching power supply
  - (J) Proximity sensor
  - (K) Photo electric sensor
  - (L) Pressure sensor
  - (M) Rotary encoder
  - (N) Stepping motor & Driver & Controller
  - (O) Graphic panel
  - (P) Production stoppage models & replacement



## FM/LM Series

### ■ Lựa chọn bằng DIP switches

#### • FM Series



#### • LM Series



#### • Tốc độ đếm Max.

SW2	Chức năng
1 2 ON [ ] OFF [ ]	1cps
1 2 ON [ ] OFF [ ]	30cps
1 2 ON [ ] OFF [ ]	2kcps
1 2 ON [ ] OFF [ ]	5kcps

\*Nhà máy mặc định: 30cps

#### • Công tắc Reset ở mặt trước

SW2	Chức năng
3 ON [ ] OFF [ ]	Sử dụng
3 ON [ ] OFF [ ]	Không sử dụng

\*Nhà máy mặc định: Không sử dụng

#### • Chức năng đo lường

SW2	Chức năng
4 ON [ ] OFF [ ]	Chế độ Nhân
4 ON [ ] OFF [ ]	Chế độ Chia

\*Tham khảo mục "Bộ đếm đo lường"

\*Nhà máy mặc định: chế độ Chia (SW3: 0001)

#### • Lựa chọn chế độ Up/Down

SW1	Chức năng
3 ON [ ] OFF [ ]	Chế độ Up
3 ON [ ] OFF [ ]	Chế độ Down

\*Nhà máy mặc định: chế độ Up


#### • Loại một ngõ ra

SW1	Chức năng
7 ON [ ] OFF [ ]	Ngõ ra One-shot
7 ON [ ] OFF [ ]	Ngõ ra Self-holding

\*Nhà máy mặc định: ngõ ra Self-holding

\*Chế độ này chọn một ngõ ra One-shot (cố định 0.5sec) hoặc ngõ ra Self-holding (đến khi ngõ ra 2 tắt) cho ngõ ra 1 trong bộ đếm 2 giá trị cài đặt.

\*Ví dụ: chế độ hoạt động ngõ ra F



## Bộ Đếm Đo Lường Lên/Xuống/Lên-Xuống

### ■ Bộ đếm đo lường


Bộ đếm đo lường cài đặt Nhân hoặc Chia số nguyên trên 1 xung ngõ vào

SW2	Chức năng
4 ON OFF	Nhân

#### ● Chế độ Nhân

Nó nhân giá trị cài đặt SW3 bên trong với một tín hiệu ngõ vào để đếm và hiển thị.

Tín hiệu ngõ vào (N) x Giá trị cài đặt SW3 = Giá trị hiển thị




$$\therefore N \times 4 = 4, 8, 12 \dots (N=1, 2, 3 \dots)$$

SW2	Chức năng
4 ON OFF	Chia


#### ● Chế độ Chia

Nó hiển thị 1 khi tín hiệu ngõ vào đếm được nhập vào chia cho giá trị cài đặt SW3.



Lưu ý: Hãy cẩn thận lỗi có thể xảy ra khi đếm xuống được tiến hành trong khi đếm lên.

### ■ Cài đặt dấu thập phân



\* Nó vào "Mode cài đặt dấu thập phân" nếu nhấn phím RESET trong 3sec.


\* Nó trở về mode RUN nếu nhấn phím RESET trong 3sec trong "Mode cài đặt dấu thập phân".

\* Nó trở về mode RUN nếu không có phím RESET hoặc công tắc số nào (Loại hai giá trị cài đặt công tắc số) được nhấn trong 60sec trong "Mode cài đặt dấu thập phân".


\* Cài đặt dấu thập phân không tồn tại trong loại chỉ hiển thị.

#### ● Cài đặt dấu thập phân

• Cài đặt dấu thập phân cho loại hiển thị 6 chữ số



• Cài đặt dấu thập phân cho loại hiển thị 4 chữ số




\* Khi nó đi vào chế độ cài đặt dấu thập phân, trạng thái cài đặt dấu thập phân trước đó được hiển thị.


\* Trong chế độ cài đặt dấu thập phân, khi nhấn một nút Up (+) của công tắc số (hai công tắc số cài đặt cho loại hai giá trị cài đặt), nó được di chuyển theo hướng trái và nó di chuyển theo hướng phải khi một nút Down (-) của công tắc số được nhấn (hai công tắc số cài đặt cho loại hai giá trị cài đặt).

### ■ Chức năng đếm (loại hiển thị)


#### ● Chế độ Up




#### ● Chế độ Up / Down - A, B, C



#### ● Chế độ Down



#### ● Chế độ Up / Down - D, E, F



(A)  
Counter

(B)  
Timer

(C)  
Temp.  
controller

(D)  
Power  
controller

(E)  
Panel  
meter

(F)  
Tacho/  
Speed/  
Pulse  
meter

(G)  
Display  
unit

(H)  
Sensor  
controller

(I)  
Switching  
power  
supply

(J)  
Proximity  
sensor

(K)  
Photo  
electric  
sensor

(L)  
Pressure  
sensor

(M)  
Rotary  
encoder

(N)  
Stepping  
motor &  
Driver &  
Controller

(O)  
Graphic  
panel

(P)  
Production  
stoppage  
models &  
replacement

## FM/LM Series

### Chế độ hoạt động ngõ vào
















Chế độ ngõ vào(SW1)	SW1	Loại ngõ vào không có điện áp (NPN)	Loại ngõ vào có điện áp (PNP)
Chế độ Up	Up/Down-A (Ngõ vào điều khiển)	ON 1 2 OFF [ ]	cp1 H cp2 L Counting value 0 1 2 3 2 1 2 3
	Up/Down-B (Ngõ vào riêng biệt)	ON 1 2 OFF [ ]	cp1 H cp2 H Counting value 0 1 2 3 2 1 1 2 3
	Up/Down-C (Ngõ vào lệch pha)	ON 1 2 OFF [ ]	cp1 H cp2 L Counting value 0 1 2 3 2 1 2 3
	Up (Ngõ vào đếm lên)	ON 1 2 OFF [ ]	cp1 H cp2 L Counting value 0 1 2 3 4 5
			cp1 H cp2 H Counting value 0 1 2 3 4 5
	Up/Down-D (Ngõ vào điều khiển)	ON 1 2 OFF [ ]	cp1 H cp2 L Counting value 0 n' n-1' n-2' n-3' n-2' n-1' n-2' n-3
Chế độ Down	Up/Down-E (Ngõ vào riêng biệt)	ON 1 2 OFF [ ]	cp1 H cp2 L Counting value 0 n' n-1' n-2' n-3' n-2' n-1' n-2' n-3
	Up/Down-F (Ngõ vào lệch pha)	ON 1 2 OFF [ ]	cp1 H cp2 L Counting value 0 n' n-1' n-2' n-3' n-2' n-1' n-2' n-3
	Down (Ngõ vào đếm xuống)	ON 1 2 OFF [ ]	cp1 H cp2 L Counting value 0 n' n-1' n-2' n-3' n-4' n-5
			cp1 H cp2 H Counting value 0 n' n-1' n-2' n-3' n-4' n-5
			cp1 H cp2 L Counting value 0 n' n-1' n-2' n-3' n-4' n-5
			cp1 H cp2 H Counting value 0 n' n-1' n-2' n-3' n-4' n-5

\* ①: Lớn hơn độ rộng tín hiệu Min., ②: lớn hơn 1/2 độ rộng tín hiệu Min.

Nếu độ rộng tín hiệu của ① hoặc ② nhỏ hơn độ rộng tín hiệu Min, ±1 lối đếm xảy ra.

## Bộ Đếm Đo Lường Lên/Xuống/Lên-Xuống

### Chế độ hoạt động ngõ ra

Chế độ ngõ ra (SW1)	Chế độ Up	Chế độ Down	Hoạt động sau đếm lên	(A) Counter
	Chế độ Up, Up/Down-A, B, C	Chế độ Down, Up/Down-D, E, F		(B) Timer
F			Giá trị hiển thị tiếp tục đến khi tín hiệu Reset được cấp và ngõ ra được giữ.	(C) Temp. controller
N			• Ngõ ra self-holding 1 và ngõ ra 2 được giữ đến khi tín hiệu Reset được cấp. • Khi dùng ngõ ra 1 như ngõ ra one-shot, nó sẽ return sau khi hoạt động 0.5sec.	(D) Power controller
C			Giá trị hiển thị và ngõ ra sẽ được giữ đến khi ngõ vào Reset được cấp.	(E) Panel meter
R			• Khi dùng ngõ ra 1 như ngõ ra one-shot, nó sẽ return sau khi hoạt động 0.5sec.	(F) Tacho/ Speed/ Pulse meter
K			Giá trị hiển thị tiếp tục đến khi ngõ ra 2 OFF thì reset.	(G) Display unit
P			• Ngõ ra self-holding 1 sẽ OFF sau thời điểm ngõ ra one-shot của ngõ ra 2. • Ngõ ra one-shot 1 sẽ reset sau khi hoạt động 0.5sec, và nó không liên quan đến ngõ ra 2.	(H) Sensor controller
Q			• Ngõ ra self-holding 1 sẽ OFF sau thời điểm ngõ ra one-shot của ngõ ra 2. • Ngõ ra one-shot 1 sẽ reset sau khi hoạt động 0.5sec, và nó không liên quan đến ngõ ra 2.	(I) Switching power supply
S	<b>Ngõ vào Up</b> 	<b>Ngõ vào Down</b> 	Giá trị hiển thị tiếp tục đến khi ngõ ra 2 OFF.	(J) Proximity sensor
	<b>Up/Down-A, B, C</b> 	<b>Up/Down-D, E, F</b> 	• Chế độ ngõ vào Up, Up/Down-A, B, C - OUT1 là ON khi (Giá trị hiển thị) ≥ (Giá trị cài đặt 1) - OUT2 là ON khi (Giá trị hiển thị) ≥ (Giá trị cài đặt 2) • Chế độ ngõ vào Down, Up/Down-D, E, F - OUT1 là ON khi (Giá trị hiển thị) ≤ (Giá trị cài đặt 1) - OUT2 là ON khi (Giá trị hiển thị) ≤ (Zero)	(K) Photo electric sensor
				(L) Pressure sensor
				(M) Rotary encoder
				(N) Stepping motor & Driver & Controller
				(O) Graphic panel
				(P) Production stoppage models & replacement

## FM/LM Series

### ■ Hướng dẫn sử dụng


#### ◎ Chức năng Reset

##### ● Reset

Trường hợp thay đổi chế độ ngõ vào sau khi cấp nguồn, hãy thực hiện reset bên ngoài hoặc reset bằng tay.  
Nếu reset không thực hiện được, bộ đếm sẽ làm việc ở chế độ trước đó.

##### ● Độ rộng tín hiệu Reset


Nó reset hoàn toàn khi tín hiệu reset được trong Max. 20ms bất chấp ngõ vào tiếp điểm và ngõ vào solid-state.



\* Trường hợp reset là một công tắc, nó reset hoàn toàn nếu thời gian ON của tín hiệu reset được cấp trong Max. 20ms cho dù xảy ra việc relay đánh liên tục.

\*\* Nó có thể là tín hiệu của CP1 & CP2 sau Max. 50ms từ thời gian đóng của tín hiệu Reset.

#### ◎ Độ rộng tín hiệu Min.




\* Hãy tạo tỷ lệ nhiệm vụ (ON/OFF) 1:1

\*\* Độ rộng tín hiệu Min. [ 1cps : Min. 500ms  
30cps : Min. 16.7ms  
2kcps : Min. 0.25ms  
5kcps : Min. 0.1ms ]

#### ◎ Tốc độ đếm Max.

Đây là tốc độ đáp ứng trên 1sec. Khi tỷ lệ nhiệm vụ (ON/OFF) của tín hiệu ngõ vào là 1:1. Nếu tỷ lệ nhiệm vụ không là 1:1, độ rộng giữa On và OFF sẽ vượt quá độ rộng tín hiệu Min. và tốc độ đáp ứng có được chậm hơn tín hiệu ngõ vào.  
Nếu tín hiệu ON hoặc OFF là ngắn hơn độ rộng tín hiệu Min, sản phẩm này không thể đáp ứng.



#### ◎ Lỗi hiển thị

T/h lỗi	Mô tả lỗi	Phương pháp return
<i>Error</i>	Trạng thái cài đặt Zero	Thay đổi giá trị cài đặt đến trạng thái khác 0


\* Khi lỗi được hiển thị, ngõ ra tiếp tục ở trạng thái OFF.

\* Không có chức năng báo lỗi trong loại hiển thị.

#### ◎ Cách tháo hộp từ thiết bị


##### ● FM Series

Tháo ốc ở mặt trước, và kéo thân về phía trước.




##### ● LM Series

Tháo ốc ở đằng sau, và kéo thân về phía trước.



#### ◎ Nguồn

● Điện áp mạch bên trong bắt đầu tăng lên trong 100ms đầu sau khi bật nguồn, ngõ vào có thể không thể làm việc tại thời điểm này. Và khi điện áp mạch bên trong hạ xuống trong 500ms cuối sau khi tắt nguồn, ngõ vào cũng không thể làm việc tại thời điểm này.



● Hãy sử dụng nguồn trong vòng tỷ lệ nguồn và cấp hoặc cắt nguồn một lần để ngăn chặn nguồn chập chờn.



#### ◎ Cáp tín hiệu ngõ vào

- Rút ngắn khoảng cách cáp giữa cảm biến và thiết bị này
- Hãy bảo vệ dây tín hiệu ngõ vào để nó làm việc tốt.
- Hãy tách riêng dây tín hiệu ngõ vào với cáp nguồn

● Khi kiểm tra điện môi điện áp và điện trở cách điện của bảng điều khiển đã lắp đặt thiết bị này.

- Hãy cách ly thiết bị này với mạch điện của bảng điều khiển.
- Hãy kiểm tra các đầu nối của thiết bị này có bị ngắn mạch không.

#### ◎ Không sử dụng thiết bị này ở những nơi dưới đây

- Nơi có chấn động hoặc va chạm mạnh.
- Nơi có sử dụng tính kiềm hoặc axit mạnh.
- Nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Nơi có từ tính hoặc nhiễu điện mạnh phát ra

#### ◎ Điều kiện lắp đặt

- Nó được bán để sử dụng trong nhà.
- Độ cao so với mặt nước biển Max. 2000m.
- Ô nhiễm độ 2.
- Lắp đặt hạng II.